

PALLADIO »

LEATHER



Selection of covers for sofa beds and leather armchairs category 1.

Soft, sober leather with high resistance to a dynamic and active family life. Thickness 1.3-1.5 mm with printed and regular grain.

1

CAT.

PALLADIO

LEATHER

CAT. **1**



Palladio 2100



Palladio 2105



Palladio 2110



Palladio 2115



Palladio 2130




Palladio 2135



Palladio 2140



Palladio 2145



Palladio 2150




Palladio 2155




Palladio 2160



Palladio 2165



Palladio 2170



Palladio 2175



Palladio 2180

INFORMAZIONI TECNICHE

Technical information - informations techniques - technische Informationen

TIPO DI PELLE Raw material	Bovina	SPESORE Thickness	1,3 - 1,5mm
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO Colour fastness to-and-fro rubbing	500 cicli a secco <i>dry cycles</i>	250 cicli a umido <i>wetcycles</i>	80 cicli sudore alc. <i>Alk.. Perspiration cycles</i>

MANUTENZIONE

Maintenance - entretien- Wartung

Spolverare con un panno morbido e asciutto. Eventuali macchie possono essere eliminate trattando con un panno umido e prodotti di pulizia delicati come sapone neutro o latte detergente. Evitare di strofinare la superficie da trattare, ma tamponare, dai bordi verso il centro della macchia. E' assolutamente vietato usare prodotti abrasivi o aggressivi quali solventi, smacchiatori, ecc ... Non usare vapore.

PALLADIO

LEATHER

CAT. **1**




Palladio 2185



Palladio 2190



Palladio 2195



Palladio 2200



Palladio 2205



Palladio 2210



Palladio 2215



Palladio 2220

INFORMAZIONI TECNICHE

Technical information - informations techniques - technische Informationen

TIPO DI PELLE Raw material	Bovina	SPESORE Thickness	1,3 - 1,5mm
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO Colour fastness to-and-fro rubbing	500 cicli a secco <i>dry cycles</i>	250 cicli a umido <i>wetcycles</i>	80 cicli sudore alc. <i>Alk.. Perspiration cycles</i>

MANUTENZIONE

Maintenance - entretien- Wartung

Spolverare con un panno morbido e asciutto. Eventuali macchie possono essere eliminate trattando con un panno umido e prodotti di pulizia delicati come sapone neutro o latte detergente. Evitare di strofinare la superficie da trattare, ma tamponare, dai bordi verso il centro della macchia. E' assolutamente vietato usare prodotti abrasivi o aggressivi quali solventi, smacchiatori, ecc ... Non usare vapore.

LEATHER



Selection of upholstery for sofa beds and leather armchairs category 2.

Versatile leather with gloved hands and silky touch. Thickness 1.3-1.5 mm in slightly retouched natural grain.

CAT.

SETA »

SETA

LEATHER

CAT. 2



Seta 9000




Seta 9001



Seta 9003



Seta 9004



Seta 9005



Seta 9006



Seta 9007



Seta 9008



Seta 9009



Seta 9010



Seta 9011




Seta 9012



Seta 9013



Seta 9014



Seta 9015

INFORMAZIONI TECNICHE

Technical information - informations techniques - technische Informationen

TIPO DI PELLE Raw material	Bovina	SPESORE Thickness	1,3 - 1,5mm
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO Colour fastness to-and-fro rubbing	500 cicli a secco <i>dry cycles</i>	250 cicli a umido <i>wetcycles</i>	80 cicli sudore alc. <i>Alk.. Perspiration cycles</i>

MANUTENZIONE

Maintenance - entretien - Wartung

Spolverare con un panno morbido e asciutto. Eventuali macchie possono essere eliminate trattando con un panno umido e prodotti di pulizia delicati come sapone neutro o latte detergente. Evitare di strofinare la superficie da trattare, ma tamponare, dai bordi verso il centro della macchia. E' assolutamente vietato usare prodotti abrasivi o aggressivi quali solventi, smacchiatori, ecc ... Non usare vapore.

SETA

LEATHER

CAT. 2



Seta 9016



Seta 9017



Seta 9018



Seta 9019



Seta 9020



Seta 9021




Seta 9022



Seta 9023



Seta 9024



Seta 9025



Seta 9026



Seta 9027



Seta 9028



Seta 9029



Seta 9030

INFORMAZIONI TECNICHE

Technical information - informations techniques - technische Informationen

TIPO DI PELLE Raw material	Bovina	SPESORE Thickness	1,3 - 1,5mm
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO Colour fastness to-and-fro rubbing		500 cicli a secco <i>dry cycles</i>	250 cicli a umido <i>wetcycles</i>
			80 cicli sudore alc. <i>Alk.. Perspiration cycles</i>

MANUTENZIONE

Maintenance - entretien- Wartung

Spolverare con un panno morbido e asciutto. Eventuali macchie possono essere eliminate trattando con un panno umido e prodotti di pulizia delicati come sapone neutro o latte detergente. Evitare di strofinare la superficie da trattare, ma tamponare, dai bordi verso il centro della macchia. E' assolutamente vietato usare prodotti abrasivi o aggressivi quali solventi, smacchiatori, ecc ... Non usare vapore.

SETA

LEATHER


CAT. 2



Seta 9031




Seta 9032



Seta 9033



Seta 9034



Seta 9035



Seta 9036



Seta 9037



Seta 9038



Seta 9039



Seta 9040



Seta 9041



Seta 9042



Seta 9043



Seta 9044



Seta 9045

INFORMAZIONI TECNICHE

Technical information - informations techniques - technische Informationen

TIPO DI PELLE Raw material	Bovina	SPESORE Thickness	1,3 - 1,5mm
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO Colour fastness to-and-fro rubbing	500 cicli a secco <i>dry cycles</i>	250 cicli a umido <i>wetcycles</i>	80 cicli sudore alc. <i>Alk.. Perspiration cycles</i>

MANUTENZIONE

Maintenance - entretien- Wartung

Spolverare con un panno morbido e asciutto. Eventuali macchie possono essere eliminate trattando con un panno umido e prodotti di pulizia delicati come sapone neutro o latte detergente. Evitare di strofinare la superficie da trattare, ma tamponare, dai bordi verso il centro della macchia. E' assolutamente vietato usare prodotti abrasivi o aggressivi quali solventi, smacchiatori, ecc ... Non usare vapore.

SETA

LEATHER

CAT. 2



Seta 9046



Seta 9047



Seta 9048



Seta 9049



Seta 9050




Seta 9051



Seta 9052



Seta 9053



Seta 9054



Seta 9055



Seta 9056

INFORMAZIONI TECNICHE

Technical information - informations techniques - technische Informationen

TIPO DI PELLE Raw material	Bovina	SPESORE Thickness	1,3 - 1,5mm
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO Colour fastness to-and-fro rubbing		500 cicli a secco <i>dry cycles</i>	250 cicli a umido <i>wetcycles</i>
			80 cicli sudore alc. <i>Alk.. Perspiration cycles</i>

MANUTENZIONE

Maintenance - entretien- Wartung

Spolverare con un panno morbido e asciutto. Eventuali macchie possono essere eliminate trattando con un panno umido e prodotti di pulizia delicati come sapone neutro o latte detergente. Evitare di strofinare la superficie da trattare, ma tamponare, dai bordi verso il centro della macchia. E' assolutamente vietato usare prodotti abrasivi o aggressivi quali solventi, smacchiatori, ecc ... Non usare vapore.